

20.11.2006 ### TYT (Nord - Inchape Motors)
08880-80375 Ulei 5W40
90915-30003-8T Filtru ulei
90430-12031 Garnituri buşon golire

26.09.2006 ### TYT (Nord - Inchape Motors)
88410-13030 Ambreiaj compresor A/C

20.11.2006 ### TYT (Nord - Inchape Motors)
Ulei 5W40
Filtru ulei
Garnituri buşon golire
17801-0G010 Filtru aer
87139-YZZ07 Filtru polen
23390-30180 Filtru combustibil

19.11.2007 ### TYT (Nord - Inchape Motors)
Ulei 5W40
Filtru ulei
Garnituri buşon golire
Filtru aer
Filtru polen
Filtru combustibil

04.11.2008 ### TYT (Sud - Toyo Motor Center)
Ulei 5W40
Filtru ulei
Garnituri buşon golire
Filtru polen
Plăcuțe frână față + spate

25.11.2009 ### TYT (GTC Auto Trade)
08880-80846 Ulei 5W30
Filtru ulei
90080-43037 Garnituri buşon golire
Filtru aer
Filtru polen
Filtru combustibil
08823-80004 Lichid frână
08885-80606 Ulei cutie 75W90
90430-18008 Garnitură

22.11.2010 ### TYT (GTC Auto Trade)
Ulei 5W30
Filtru ulei
Garnituri buşon golire
Filtru aer
Filtru polen

19.01.2011
Lamele ștergătoare față Bosch

17.08.2011 ### M&L Service Auto Impex
Plăcuțe frână față + spate Ferodo FSL 1573/ 1574

15.09.2011
Baterie Varta 74Ah

14.11.2011 ### TYT (Nord - Inchape Motors)

Ulei 5W30

Filtru ulei

Garnituri buşon golire

Filtru aer

Filtru polen

08823-80004

Lichid frână 1L

14692-B

Clip Berner 7x8.5 K20

14.11.2012 ### AMI Auto

Ulei 5W30

J1312016

Filtru ulei Jakoparts

Garnituri buşon golire

J1322099HB

Filtru aer Jakoparts

J1342011HB

Filtru polen Jakoparts

J1332060

Filtru combustibil Jakoparts

3397011430

Lamelă ştergător spată

18.12.2012 ### Nicu Zaharescu, Nelu Bătulescu

Punte diode alternator Denso 104210-3431 (DAN941)

Ulei cutie 75W90 (2,5L)

12.03.2013 ### AG Autospot (Autoclinique)

Kit distribuţie (fără pompă apă) Ina

Discuri + plăcuţe frână faţă Japan Parts

Bielele antiruliu stânga + dreapta Lemforder

02.11.2013 ### AG Autospot (Autoclinique)

Ulei 5W30

Filtru ulei Jakoparts

Filtru aer Jakoparts

Filtru polen Tecneco

14.01.2014 ### AG Autospot (Autoclinique)

Pompă apă Jakoparts

Antigel (5L)

18.01.2014 ### AG Autospot (Autoclinique)

Lichid frână

Pompă ambreiaj Ashika

Reiniţializare sistem injecţie

22.08.2014 ### GearTech

Ambreiaj Luk

Rulment diferenţial cutie viteze

Ulei cutie 75W90

19.10.2015 ### AG Autospot (Autoclinique)

Termostat A/C

Antigel (5L)

11.08.2015 ### AG Autospot (Autoclinique)

Ulei 5W30

Filtru ulei

Filtru aer

Filtru polen

08.04.2016 ### Real Service PKW

Plăcuțe frână față Ashika
Bielele antiruliu Metzeger

02.10.2016

Baterie Varta E44 77Ah

22.10.2016 ### Auto Leader Top

0888080846 Ulei 5W30
S3476R Filtru ulei
J1322092, J1342017 Filtru aer
S0410NR Filtru combustibil
VA75W901L GL5 Ulei cutie 75W90
8524102020, DRB035Ștergător spate (braț + lamelă)

10.05.2017 ### NIS (Bads)

VKBA3979 Rulmenți față
GDB3289 Plăcuțe frână spate

18.07.2017 ### Auto Leader Top

Ulei 5W30
WP1026 Filtru ulei
C3230 Filtru aer
CU2035 Filtru polen
WK828X Filtru combustibil

21.08.2017 ### Auto Soft

Rectificare jante

11.10.2017 ### HYU

Planetară dreapta + simering
Plăcuțe frână față ATE
Scut motor

20.10.2017 ### HYU

Reînlocuire simering

14.11.2017 ### TYT (Sud)

Capsă airbag (garanție Toyota)

22.06.2018 ### HYU

Ulei 5W30
OC294 Filtru ulei
C3230 Filtru aer
CU2035 Filtru polen
HDF521 Filtru combustibil
CT1043K2 Kit distribuție
506849 Pompă apă
5PK1113-GT Curea A/C
5PK885 Curea transmisie
T39154 Rolă tensionare
VKM61018 Rolă întinzătoare
13.0460-5819.2 Plăcuțe frână spate
24.0109-0140.1 Discuri frână spate
71-53098-00 Garnitură capac culbutori
TY4003 Casetă direcție
DSN950 Electromotor
Apa distilată (3L)

Antigel Havoline concentrat roșu (4L)
Curățat valvă EGR

18.07.2018 ### TYT (ELKE Mustamăe)
90430-37140 Garnitură bușon umplere ulei

23.07.2018 ### TYT (ELKE Mustamăe)
11213-27010 Garnitură capac supape
23681-17010 Garnitură injector
23682-27030 Simering injector, capac culbutori

05.11.2018 ### Soo Autogrupp
Claxon

03.06.2019 ### Soo Autogrupp
Ulei 5W30 Mobil
Filtru ulei
Filtru aer
Filtru polen
Filtru combustibil
Lamelă ștergător spate
Bielele antiruliu

17.09.2019 ### Soo Autogrupp
Casetă direcție
Plăcuțe frână față

20.03.2020 ### Soo Autogrupp
Ulei 5W30 Mobil
Filtru ulei
Filtru aer
Filtru polen
Filtru combustibil

17.08.2020 ### Soo Autogrupp
Ulei 5W30 Mobil
Filtru ulei
Capăt bară dreapta

19.08.2020 ### Soo Autogrupp
Strângere șurub liber alternator

28.01.2021 ### Soo Autogrupp
Verificare electrică, becuri

28.07.2021 ### Dimis
Ulei 5W30
Filtru ulei
Filtru aer
Filtru polen

03.08.2021 ### Dimis
Rulment față dreapta
Amortizor față dreapta
Bară stabilizare față dreapta
Geometrie
Ulei cutie 75W90

05.08.2021 ### Kummimees
Strângere șuruburi flanșe amortizoare

10.01.2022 ### Kummimees
Becuri
Lamelă ștergător spate

20.04.2022 ### Dimis
Plăcuță frână spate
Rugină aripă roată șofer spate

15.08.2022 ### Dimis
Ulei 5W30 Mobil
Filtru ulei
Filtru aer
Filtru polen
Filtru combustibil
Rugină frâna spate

Jante fabrică: 22.11.2005 - 04.09.2017 [2] / 16.10.2017 [2]
Anvelope vară fabrică (Dunlop SP Sport 01): 22.11.2005 - 14.11.2012
Anvelope iarnă Kleber Krisalp HP2: 25.11.2008 - 16.10.2015
Rezervă Goodyear Duragrip: 15.04.2009 -
Anvelope vară Michelin EnergySaver: 20.02.2013 - 04.09.2017 [2] / 08.02.2018 [2]
Anvelope vară Dunlop SP Sport Blu Response [2]: 14.03.2018 - 16.10.2020
Anvelope iarnă Barum Polaris 3: 16.10.2015 - 22.10.2021
Anvelope vară Pirelli Cinturato P1 Verde [2]: 04.09.2017 (+ Jante KFZ [2]) - 16.10.2020
Jante KFZ [2]: 16.10.2017
Anvelope iarnă Goodyear UltraGrip Ice 2: 22.10.2021 -
Anvelope vară Goodyear Extra Grip Performance: 05.05.2022 -

SOLD 22.12.2022

Identificarea autovehiculului

Model TOYOTA COROLLA 2.0 1-4D 116 HP LINEA SOL

Nr. de înmatriculare

Seria caroseriei	5B1KW20E107006955
Seria motorului	1CA U207023
Codul culorii	209 BLACK MICA.
Data livrării	1F112005

Pentru siguranța dumneavoastră Toyota nu a inclus detaliile despre proprietar în Manualul de Service și Garanție. Aceasta pentru a preveni, în cazul în care acest Manual ajunge în posesia altei persoane decât proprietarul, posibilitatea de furt a autovehiculului sau pătrundere în acesta. Vă sfătuim de asemenea să nu lăsați în autovehicul alte acte (spre exemplu documente de asigurare).

TOYOTA ROMÂNIA srl
IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR AUTORIZAT
SHOWROOM,

Șos. Ștefan cel Mare nr. 30,
tel.: 211 2789, 211 2790, fax: 211 9204
B-dul Iuliu Maniu, nr. 22,
tel.: 430 3944, 430 3945, fax: 430 0630

SERVICE,

B-dul Expoziției nr.2,
tel.: 224 6040, fax: 222 7480
e-mail: sales@toyota.ro

ștampila partener
TOYOTA



Persoana de contact,
telefon

EMIL BABILA
3166025

8 Programul de revizii pentru Întreținere și Siguranță

1. După parcurgerea primilor 1.000 de kilometri, TOYOTA recomandă ca autovehiculul dumneavoastră să fie verificat la Service pentru conformitate. Această revizie este gratuită.
2. Inspekțiile periodice se efectuează după fiecare 15.000 de kilometri parcurși sau din 12 în 12 luni*.
3. Operațiile ce apar în tabelul de mai jos sunt efectuate de mecanicii Service-ului Toyota la fiecare inspekție periodică, astfel încât să fiți sigur că sistemele importante ale autovehiculului dumneavoastră funcționează la parametri normali.

● Întreținere

Ulei motor + filtrul de ulei	Î
Filtrul de aer	V
Bujii	V
Burdufe planetare	V
Tobe de eșapament	V
Lichidul de răcire și furtunile instalației de răcire	V
Bușon rezervor, conducte de combustibil	V
Caroserie (stare generală)	V

● Siguranță

Lichid de frână	V
Lichid circuit acționare ambreiaj	V
Frâne	V
Plăcuțe de frână și saboti de frână	V
Circuitul de frânare (conductele rigide și cele flexibile)	V
Sistemul de suspensie față și spate	V
Sistemul de direcție	V
Ulei transmisie	V
Ulei servodirecție	V
Jocuri pivoti, rulmenți tren de rulare	V
Sistemul de iluminare, semnalizare	V
Cauciucuri	V

Î = înlocuire / V = verificare

* primul termen atins

● Înlocuiri suplimentare

Filtrul de aer	La fiecare 30.000 km sau 2 ani
Filtrul de polen	La fiecare 30.000 km sau 2 ani
Bujii (la motoarele cu aprindere prin scânteie)	La fiecare 45.000 km sau 3 ani
Bujii placate cu platină sau iridiu (la motoarele cu aprindere prin scânteie)	La fiecare 90.000 km sau 6 ani
Filtrul de benzină (doar la modelele cu filtru separat de pompa de benzină)	La fiecare 30.000 km sau 2 ani
Filtrul de motorină	La fiecare 30.000 km sau 2 ani
Lichidul de frână	La fiecare 30.000 km sau 2 ani
Lichidul de răcire LLC	La fiecare 60.000 km sau 3 ani
Lichidul de răcire SLLC	La fiecare 160.000 km sau 5 ani
Ulei cutie de viteze manuală	La fiecare 60.000 km sau 3 ani
Ulei cutie de viteze automată Dexron III sau T-IV	La fiecare 45.000 km sau 3 ani
Ulei cutie de viteze automată WS	La fiecare 160.000 km sau 5 ani
Ulei diferențiale față și spate (la 4x4)	La fiecare 30.000 km sau 2 ani
Gresat articulații cardanice	La fiecare 15.000 km sau 12 luni
Curea de distribuție și întinzătoare	La 105.000 km
Curele de antrenare exterioare	La 105.000 km sau 6 ani

1

Inspecție periodică
1000 km sau 2 luni*
(gratuit)

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 1009 Data: 5.01.06

2

Inspecție periodică
15.000 km sau 1 an*

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 1685 Data: 20/11/06

3

Inspecție periodică
30.000 km sau 2 ani*

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 13088 Data: 13.08.08

4

Inspecție periodică
45.000 km sau 3 ani*

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 19000 Data: 4.11.2008

5

Inspecție periodică
60.000 km sau 4 ani*

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 24651 Data: 25.11.2009

6

Inspecție periodică
75.000 km sau 5 ani*

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 29700 Data: 22.11.2010

7

Inspecție periodică
90.000 km sau 6 ani*

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 35407 Data: 14.11.2011

8

Inspecție periodică
135.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: Data: 2014

9

Inspecție periodică
105.000 km sau 7 ani*

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 42400 Data: 14.11.2012

10

Inspecție periodică
150.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 62000 Data: 11.01.2015

11

Inspecție periodică
120.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 48900 Data: 02.11.2013

12

Inspecție periodică
165.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: 70685 Data: 22.10.2016

* primul termen atins

* primul termen atins



13
Inspecție periodică
180.000 km

Stampila service TOYOTA

U+FU
FA
FP
FC

Semnătura

Km: 81.131 Data: 18.07.2017

AUTO LEADER TOP

16
Inspecție periodică
225.000 km

Stampila service TOYOTA

U+FU
FA
FP
FC

Semnătura

Km: 120.800 Data: 20.03.2020

500

14
Inspecție periodică
195.000 km

Stampila service TOYOTA

U+FU
FA
FP
FC

Semnătura

Km: 91.250 Data: 22.06.18

HYUNDAI

17
Inspecție periodică
240.000 km

Stampila service TOYOTA

U+FU ITP
FA
FP
FC

Semnătura

Km: 137.777 Data: 28.07.21

Dimis

15
Inspecție periodică
210.000 km

Stampila service TOYOTA

U+FU
FC
FA
FP

Semnătura

Km: 107.242 Data: 03.06.19

500

500 AUTOGRUPP OÜ

18
Inspecție periodică
255.000 km

Stampila service TOYOTA

U+FU ITP
FA
FP
FC

Semnătura

Km: 147.116 Data: 15.08.22

Dimis



19
Inspecție periodică
270.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: Data:

20
Inspecție periodică
285.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: Data:

21
Inspecție periodică
300.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: Data:

22
Inspecție periodică
315.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: Data:

23
Inspecție periodică
330.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: Data:

24
Inspecție periodică
345.000 km

Stampila service TOYOTA

Semnătura

Km: Data:

Înregistrarea înlocuirii kilometrajului

Data instalării:	_____
Kilometri la instalare	_____
Numele/cod partener Toyota	_____

- ÎNLOC. RULMENȚI FRÂĂ, PL.F.S. 10.05.2017 BASSI (NISSAN)
- ÎNLOC. PLANETARĂ DR. (PARTICER) + SIMERING 11.10.2014 HYUNDAI
PL.F.F, SCOT
- REÎNLOC. SIMERING 20.10.2017 HYUNDAI
- POMPA APĂ, CURCĂ A/C, CURCĂ DISTRIB., ROLE, DISCURI FR SPATE, PL. FR. SPATE, CASETĂ DIR, ELECTROMOTOR, ANTIGEL, GEOMETRIE, CURCĂ EGR 22.06.2018 HYUNDAI
- GARANȚII: BUȘONI UMPLERE ULEI, CAPAC SUPATE, ÎNLOC. SIMERING ÎNȚ, CAPAC CULBUTORI 18/23.07.2018 ELKE MUSTĂŢE
- CLAXON 05.11.2018 SOO
- CASETĂ DIR, PL.F.F. 17.09.2019 SOO
- CAPĂT BARĂ DREAPTĂ, U+FU 17.08.2020 SOO
- RULMENT, AMORTIZOR, BARĂ STABILITARE F.D, UCV 03.08.2021 DIMIS

- Înlocuire garanție (compresor) uleiului compresor A/C la km 4749 data 26.09.2006

- PL.F.F + PL.F.S FERODO FSL 1573/1574
M&L SERVICE AUTO IMPEC
16.08.2011

- ÎNLOC. PUNTE DIODE ALTERNATOR (DENSO 104210-3431) + ULEI C.V. 75W90 (2,5L) 18.12.2012 BĂTULESCU NICU Z.

- ÎNLOC. KIT DISTRIB (FĂRĂ POMPA, INA), DISCURI + PL. F (JAPAN PARTS), BIELETE S/D (LEMFÖRDER) 12.03.2013 AUTOCLINIQUE

- ÎNLOC. POMPA APĂ JAKOPRETT, ANTIGEL (5L) 14.01.2014 AUTOCLINIQUE

- ÎNLOC. POMPA AMBREIAJ ASHIKA, LICHID FRÂNĂ 18.01.2014 AUTOCLINIQUE

- ÎNLOC. KIT AMBREIAJ LUK, RULMENT DIFERENȚIAL CUTIE VITEZĂ, ULEI C.V. 22.08.2014 GEARTECH

- ÎNLOC. TERMOSTAT A/C, ANTIGEL 19.10.2015 AUTOCLINIQUE

- ÎNLOC. PL.F.F. ASHIKA + BIELETE AMBROLIU MOTEGGER 08.04.2016 REPL SERVICE PLW